«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации
Московского района г. Чебоксары

Е.В. Романова



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 27/2/9

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» города Чебоксары Чувашской Республики

### **I.** ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 428023, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20
Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): образование основное общее
Сведения об объекте:
<ul> <li>- отдельно стоящее здание</li> <li>3 и 4 этажа, 6754,90 кв. м;</li> </ul>
<ul> <li>наличие прилегающего земельного участка (да, нет);</li> <li>25256,00 кв. м</li> </ul>
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно
Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» города Чебоксары Чувашской
Республики; МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары
Адрес места нахождения организации: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Энтузиастов, д. 20
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации
города Чебоксары, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 8
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная
способность): 1673 обучающихся; 115 сотрудника
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): очная, очно-заочная, семейная,
на дому, дистанционная
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного развития

# II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

		Оценка состояния и
No		имеющихся недостатков в
$\prod_{\Pi/\Pi}$	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	обеспечении условий
11/11		доступности для инвалидов
		объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для	Hem
	инвалидов	
2.	Сменные кресла-коляски	Hem
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Hem

<b>№</b> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
5.	Пандусы	Есть
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Есть
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Есть
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах,	Нет
	лестничных маршей, площадок	
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Hem
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне только для инвалидов, имеющих расстройства функции зрения
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Hem
14.		Нет

# III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

<b>№</b> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием	Есть
	организации, графиком работы организации, планом здания,	
	выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне	
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	Hem
	получения в доступной для них форме информации о	
	правилах предоставления услуги, в том числе об	
	оформлении необходимых для получения услуги	
	документов, о совершении ими других необходимых для	
	получения услуги действий	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников,	Нет
	предоставляющих услуги населению, для работы с	

<b>№</b> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
	инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением	
	доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере	
	образования	
4.	Наличие работников организаций, на которых	Hem
	административно-распорядительным актом возложено	
	оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по	Hem
	территории объекта работником организации	
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости	Hem
	услуги с использованием русского жестового языка, включая	
	обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,	
	тифлопереводчика	
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для	Транспортные средства
	предоставления услуг населению, требованиям их	отсутствуют
	доступности для инвалидов	
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются	Hem
	услуги, собаки-проводника при наличии документа,	
	подтверждающего ее специальное обучение, выданного по	
	форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства	
	труда и социальной защиты Российской Федерации	
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для	Hem
	проведения массовых мероприятий, индукционных петель и	
	звукоусиливающей аппаратуры	
10.		Есть
	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	
	нарушением зрения (слабовидящих)	
	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12.	Наличие педагогических работников образовательных	Есть
	организаций, имеющих образование и (или) квалификацию,	
	позволяющие осуществлять обучение по адаптированным	
	основным общеобразовательным программам	
13.	Дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет, охваченные	81 чел., в т.ч. 70 чел. со
	основным образованием	статусом ОВЗ
14.	Наличие официального сайта, адаптированного для лиц с	Имеется
	нарушением зрения (слабовидящих)	**
15.	Иные	Hem

# IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	2	3
1	Вход в здание (центральный вход в помещения, расположенные на первом этаже)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. Установить пандус в соответствии с нормативными требованиями; установить противоскользящее покрытие на края ступеней, установить поручни вдоль марша лестниц, снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить подъемную платформу для инвалида-колясочника
2	Территория, прилегающая к зданию (участок):	текущий ремонт, организационные мероприятия. Установить поручни на путях движения от остановки к зданию; обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью
3	Санитарно- гигиенические помещения:	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. На 1 этаже оборудовать туалет для инвалидов



# (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 27/2/9

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) с	объекта <u>МБОУ «СОШ №18» г.Чебоксары</u>	
---------------------------	---	--

- 1.2. Адрес объекта 428023 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 и 4 этажа, 6754,90 кв. м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального 2024

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Чебоксары Чувашской Республики

краткое - МБОУ «СОШ №18» г.Чебоксары.

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>428023 Чувашская Республика, г.</u> Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Договор пользования № 190 от 25.06.2016 на основании постановления администрации города Чебоксары от 07.06.2016. № 1498 «О передаче в безвозмездное пользование МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары объектов недвижимости».
  - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
   муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) <u>Управление образования</u> администрации города Чебоксары.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>Управление образования</u> администрации города Чебоксары, д.8.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образовательные услуги.

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) <u>очная, очно-заочная, семейная, на дому, дистанционная.</u>
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 18 лет,
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая <u>825 человек</u>, фактическая посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность <u>1673 детей</u>, <u>115 сотрудника</u>.
  - 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус 15, 20; 22, автобус 26, 46, 37, 22, 45 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 6 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ( $\partial a$ , нет),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые*, <u>со звуковой сигнализацией</u>, *таймером*; *нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая*, *тактильная*, *визуальная*; *нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет: <u>на пути следования к зданию школы имеется спуск 30 м.</u>, уклон 30°, покрытие асфальт, ступеньки, имеются бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

No	Категория инвалидов	Вариант организации
$\Pi/\Pi$	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

<b>№</b> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано В.А. Кузьмин., директор 8(8352) 31-15-77 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 27/2/9

### **І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

еспублика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20 Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):	образование основное общее
паименование предоставляемон(віх) услуги (услуг). Сведения об объекте:	образование основное вощее
отдельно стоящее здание 3 и 4 этажа, 6754,90 кв	M.
паличие прилегающего земельного участка (да, нет)	The second of th
Название организации, которая предоставляет услуг	
	льное бюджетное общеобразовательное
чреждение «Средняя общеобразовательная школа I	
Республики; МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары	The second secon
Адрес места нахождения организации: 428023, Чу	вашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Энтузиастов, д. 20	
Основание для пользования объектом (оперативное перативное управление Рорма собственности (государственная, муниципал	ьная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственну и униципальная): муниципальная	пость (федеральная, региональная,
Наименование и адрес вышестоящей организации:	Управление образования администрации
орода Чебоксары, г. Чебоксары, проспект Московск	кий, д. 8
Сфера деятельности: образование	
Ілановая мощность (посещаемость, количество обслособность): 1673 обучающихся; 115 сотрудник	
Рорма оказания услуг (на объекте, с длительным пр оступа к месту предоставления услуги, на дому, ди а дому, дистанционная	
Сатегории обслуживаемого населения по возрасту (дожилые; все возрастные категории): дети от 7 до	
Сатегории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с на арушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды	
TOYA DANGHERHAMAN VMCTDEUHOFO DARBUTHA	

## II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта  2	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для	Hem
1.	инвалидов	11em
2.	Сменные кресла-коляски	Нет
3.	Адаптированные лифты	Hem
4.	Поручни	Hem
5.	Пандусы	Есть
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Есть
7.	Раздвижные двери	Hem
8.	Доступные входные группы	Есть
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных	Нет
	маршей, площадок	
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие	Hem
	расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом	Дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	Брайля и на контрастном фоне	только для инвалидов, имеющих расстройства функции зрения
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	Hem
	информации зрительной информацией	
14.	Иные	Нет

## III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

<b>№</b> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием	Есть
	организации, графиком работы организации, планом здания,	
	выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне	
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	Hem

<b>№</b> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования	Hem
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Hem
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Hem
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Hem
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Hem
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Hem
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12.	Наличие педагогических работников образовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Есть
13.	Дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет, охваченные основным образованием	81 чел., в т.ч. 70 чел. со статусом ОВЗ
14.	Наличие официального сайта, адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
15.	Иные	Нет

### IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

<b>№</b> п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	2	3
1	Вход в здание (центральный вход в помещения, расположенные на первом этаже)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. Установить пандус в соответствии с нормативными требованиями; установить противоскользящее покрытие на края ступеней, установить поручни вдоль марша лестниц, снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить подъемную платформу для инвалида-колясочника
2	Территория, прилегающая к зданию (участок):	текущий ремонт, организационные мероприятия. Установить поручни на путях движения от остановки к зданию; обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью
3	Санитарно- гигиенические помещения:	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. На 1 этаже оборудовать туалет для инвалидов

приложения:			
Результаты обследования:			
1. Территории, прилегающей к объ	ьекту	на 1 л.	
2. Входа (входов) в здание	•	на 1 л.	
3. Путей движения в здании		на 1 л.	
4. Зоны целевого назначения объег	кта	на 1 л.	
5. Санитарно-гигиенических поме		на 1 л.	
6. Системы информации (и связи)		на 1 л.	
Результаты фотофиксации на объе	кте	на 10 л.	
Поэтажные планы, паспорт БТИ		на 1 л.	
Руководитель рабочей группы:	Кузьмин Валери (Фамилия		(подпись)
Члены рабочей группы:	Ширкин А	натолий	0/1
заместитель директора	Александ	рович	
(должность)	(Фамилия	И.О.)	(подпись)
старший вожатый	Букин Андрей	Николаевич	huse
(должность)	(Фамилия	И.О.)	(подпись)

ом числе:	
	организаций «Всероссийской общество инвалидова в сере до пределения в
едставители общественных	организаций «Всероссийской общество инвалидов»
enformate no fe	esquies offer to proceed the
00000 SVII 9 PO	Hoer Ampleegel Fin Vill
(должность)	(Фамилия И.О.)
	100 Sept.
	W 1 05B
	Manager and Manage
альник отдела социальной	защиты населения Московского района п. Небокеары
альник отдела социальной	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
альник отдела социальной	Thoryoba U.A.
нальник отдела социальной (должность)	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
	Thoryoba U.A.

### I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №,.18» 428023. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

Наименование объекта, алрес

					оъекта, адрес			
N	Наименование	Наличие элемента Выявленные нарушения и				Работы по	адаптациі	
$\Pi/\Pi$	функционально				замечания		объектов	
	планировочного	анировочного есть/ N на N Содержание Значимо		Содержание	Виды			
	элемента	нет	плане	фото		для инва-		работ
						лида (ка-		
						тегория)		
1.1	Вход (входы) на	есть	1	1	нет			TP
	территорию		2	3				
1.2	Путь (пути) движения на	есть	1	1	Отсутствует	К, С, Г	Установка	TP
	территории		2	2	визуальная		визуальной	
				3	информация,		информации,	
				1	тактильные		тактильных	
				4	обозначения		обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствуют		Установку	TP
			4		поручни		поручней	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	5	Не имеется	все	Установить	TP
					место для		обозначения	
					парковки		парковки для	
					инвалидов		инвалидов.	
	ОБЩИЕ требования к							
	зоне							

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по		
	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И (К, О, Г, У)		Не нуждается		

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

### І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 428023. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

Наименование объекта, адрес

N	Наименование	Налич	ие элем	ента	Выявленные нарушения	Работы по адаптации объектов			
$\Pi/\Pi$	функционально-				замечания				
	планировочного	есть/	N на	N	Содер	Значимо	Содержание	Виды	
	элемента	нет	плане	фото	жание	для инва-		работ	
		1101		•		лида (ка-			
						тегория)			
2.1	Лестница	есть	6	6	Отсутствуют	С,К,О	Установить	TP, TCP	
	(наружная)				противоскользящие		противоскользящее		
					покрытия на краях		покрытия на края		
					ступеней, отсутствие		ступеней. Установка		
					тактильной и контрастной		тактильной		
					информации перед		предупредительной		
					началом маршрута		информации перед		
					лестницы. Отсутствие		маршем, нанесение		
					контрастной маркировки		контрастной		
					крайних лестниц.		маркировки на		
							крайние ступени		
2.2	Пандус	есть	7	7	Присутствует	К			
	(наружный)				электроподъемный пандус				
2.3	Входная площадка	есть	8	8	Присутствует табличка на	C			
	(перед дверью)				языке Брайля и				
					написанных выпуклым				
					шрифтом.				
					Присутствуют				
					1 * * *				
					противоскользящие				
2.4	П (		0	0	коврики на площадке		**	TD	
2.4	Дверь (входная)	есть	8	8	Отсутствует световой и	все	Установка светового	TP	
					звуковой маяк,		и звукового маяка,		
					фиксаторы		фиксаторов на дверь		
					дверей				
2.5	Тамбур	есть	8	9	нет	К,О,С			
	ОБЩИЕ								
	требования к зоне								

Наименование	Состояние доступности <*>	Приложе	ние	Рекомендации по адаптации
структурно-		N на		(вид работы) <**> к пункту 4.1
функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане	фото	Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, Г. У)			Ремонт

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

### І. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

Наименование объекта, адрес

N.T.	Tee	тт			вание ооъекта, адр		L -		
N	Наименование	нали	чие эл	емента		рушения	Работы по адаптации объектов		
$\Pi/\Pi$	функционально-		ı	<u> </u>	и замечания				
	планировочного	есть/	N 1	наN	Содержание	Значимо	Содержание	Виды	
	элемента	нет	плане	фото		для		работ	
						инва-			
						лида			
						(ка-			
						тегория)			
3.1	Коридор (вестибюль,	есть	9	10	Отсутствуют	С	Установка тактильных	ТР	
	зона ожидания,				тактильные		табличек, направляющих		
	галерея, балкон)				обозначения		поручней		
3.2	Лестница (внутри	есть	10	11	Отсутствие		Установить нормативные	TP	
	здания)			12	вторых поручней,		поручни на высоте 0,9 м с		
				13	тактильной и		двух сторон и		
					контрастной		горизонтальным		
					информации		завершением на 0,3 м.		
					перед началом		,		
					марша лестницы.				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	Для передвижениями по	КР	
					дублируются		внутренним лестницам для		
					пандусами или		инвалидов использующих		
					подъёмными		кресло коляски требуется		
					устройствами		мобильный подъёмник		
3.4	Лифт пассажирский	нет							
	(или подъемник)								
3.5	Дверь	есть	11	9	Отсутствуют	К, О, С	Установка устройств,	ТР	
				10	устройства,		задерживающих	11	
					обеспечиваю		закрывание дверей		
					щие				
					задержку закрывания				
					дверей				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч.	есть		14	Присутствует				
	зоны безопасности)				табличка Брайля				
	ОБЩИЕ требования к								
	зоне								

Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
	<*> (к пункту 3.4 Акта	N на	N	(вид работы) <**> к пункту 4.1
	обследования ОСИ)	плане	фото	Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри	ДЧ-И (К, О, Г, У)			Ремонт
здания				

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

### І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 428023. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

Наименование объекта, адрес

	TIMII	Menobar	INC OUBCI	сти, идре	,			
N	15	Наличие элемента		Выявленные		Работы		
$\Pi/\Pi$	планировочного элемента				нарушения и		адаптации	
					замеча	кин	объектов	
		есть/	N на	N	Содержа		Содержа	Виды
		нет	плане	фото	ние	Значимо для	ние	работ
						инвалида		
						(категория)		
4.1		Нет						
	Кабинетная форма обслуживания							
4.2		Нет						
4.3		Нет						
	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с	Нет						
	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального	Нет						
	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-		Приложение	
	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на N плане фото	– Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	внд		Ремонт (Капитальный)

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные			
планировочного элемента				нарушения и		Работы	по
				замечания		адаптации объекто	
	есть/	N на	N	Содер		Содер	Виды
	нет	плане	фото	жание	Значимо для	жание	работ
					инвалида (ка-		
					тегория)		
Место приложения труда	нет						

Наименование структурно-		Приложение	
	пункту 3.4 Акта	N на N плане фото	Рекомендации по -адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	внд		Не нуждается

Приложение 4 (III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 27/2/9

### І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Ш - жилые помещения

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			нарушения и		Работы адаптации	ПО
	есть/	N на	N	замечан Содер	ия 	объектов Содер	Виды
	нет	плане	фото	жание	Значимо для инвалида (ка-	жание	работ
					тегория)		
Жилые помещения	Нет						

Наименование структурно-		Приложение	
	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на N плане фото	— Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	внд		Не нуждается

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

### I. Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

Наименование объекта, адрес

		TTarivi	CHOBally	ic oobci	ста, адрес			
N	Наименование	Наличие элемента			Выявленные	1	Работы по а	даптации
$\Pi/\Pi$	п/п функционально-				нарушения и	замечания	объектов	
	планировочного элемента							
		есть/	N на	N	Содер	Значимо	Содер	Виды
		нет	плане	фото	жание	для инва- лида (ка- тегория)	жание	работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	15	Отсутствуют	К, C	Установка	КР
					тактильные		опорных	
					обозначения,		поручней,	
					кнопка		кнопки	
					вызова		вызова,	
					помощи,		тактильных	
					поручни.		обозначений,	
					Габариты не		расширение	
					соответствую		дверных	
					т категории		проемов	
		**			(K)			
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната	Нет						
	(гардеробная)							
	ОБШИТ требования к зоне							

	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	N на на фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДЧ-И (О, Г, У)		Капитальный ремонт

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27/2/9

### I. Результаты обследования:6. Системы информации на объекте

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 428023. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.20

### Наименование объекта, адрес

N	Наименование	Наличие элемента		Выявленные н	арушения	Работы по адаптации		
$\Pi/\Pi$	функционально-		и замечания			объектов		
	планировочного элемента	есть/	N на	N	Содержание	Значимо	Содержание	Виды
		нет	плане	фото		для инва-		работ
		1101				лида (ка-		
						тегория)		
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует	C	Установка	TP
					световая		световой	
					сигнализация		сигнализаци	
							И	
6.2	Акустические средства	нет			нет			
6.3	Тактильные средства	есть		8	Отсутствует	С	Изготовлен	TP
				14	информация по		ие	
					направлению		и установка	<b>L</b>
					движения на		табличек	
					языке Брайля и			
					выпуклым			
					шрифтом.			
					Присутствует			
					план-схема на			
					первом этаже на			
					языке Брайля			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-	Состояние	Приложе	ение	Рекомендации по
функциональной зоны	доступности <*> (к	N на	N	адаптации (вид работы) <**>
	пункту 3.4 Акта	плане	фото	к пункту 4.1 Акта
	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)			Капитальный ремонт

### Результаты фотофиксации на объекте



Рис.1. Нижний вход со стороны парковки



Рис.1. Нижний вход со стороны парковки (продолжение)



Рис.3. Вход со стороны остановки «Эльменя» Лестница без поручней



Рис.3.1. Лестница на территории школы на пути ко входу школы



Рис.4. Вход со стороны остановки «Эльменя» (продолжение)



Рис.5. Парковка, без зоны для инвалидов




Рис. 6. Наружная лестница центрального входа (главный вход)



Рис.7. Электроподъемник на центральном входе



Рис. 8. Входная дверь в здание. Табличка Брайля. Противоскользящие коврики



Рис.9. Тамбур. Оборудован противоскользящими ковриками и теплообменником.



Рис. 10. Цокольный этаж (Вахта). Учебных кабинетов на этаже нет.



Рис. 10.1. Гимнастический зал расположенный на цокольном этаже



Рис.11. Лестница ведущая на первый этаж




Рис.12. Лестничный спуск в столовую. Расположен на цокольном этаже





Рис.14. Табличка Брайля Эвакуации. Расположена на первом этаже



Рис. 15. Туалетная комната на цокольном этаже, расположена в гимнастическом зале

Ширина проема первой двери  $\sim 78~{\rm cm}$  Высота порога  $\sim 4~{\rm cm}$  Ширина проема второй двери  $\sim 60~{\rm cm}$  Высота раковины  $\sim 85~{\rm cm}$